

東彼杵町全図


東彼杵町通学路交通安全プログラムにおける整備箇所



②町道大野原高原線【橋の詰工区】
歩道整備(未実施)

①国道34号【八反田工区】
歩道整備(完了)

凡 例	



事業箇所名	備 考
①国道34号【八反田工区】	○歩道とコンビニ駐車場が隣接しており、車の出入り時危険。 【当初対策方針】カラー舗装・ラバーポール設置→【対策事業】ラバーポール設置
②町道大野原高原線【橋の詰工区】	○コンクリート歩道の両端の勾配が急でつまづきやすく、危険。 ○道路幅が狭く、車の離合時接触の危険。 【対策方針】歩道整備

①国道34号【八反田工区】

○事業前



○完了



①町道大野原高原線【橋の詰工区】

○未実施

